

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBRA: OBRA PARALISADA DO PRÉDIO DO CEL
DATA: Junho de 2016



Figura 1: Localização da obra, atrás do prédio do CEL, na Quadra 32 da Unicamp



Figura 2: Fachada da edificação, vista através do fundo do prédio do CEL

Retirar fôrmas de madeira existentes



Retirar fôrmas de madeira e armadura exposta não concretada

Figura 3: Detalhe da fachada da edificação



Retirar fôrmas de madeira e escoramentos

Figura 4: Detalhe da fachada da edificação



Retirar fôrmas de madeira e escoramentos

Figura 5: Lateral direita




Retirar escoramentos

Figura 6: Interior do pavimento térreo



Retirar escoramentos

Figura 7: Interior do pavimento térreo



Retirar escoramentos

Figura 8: Detalhe do banheiro do pavimento térreo



Figura 9: Detalhe da escada




Figura 10: Detalhe do teto do pavimento térreo

Retirar escoramentos




Figura 11: Pavimento superior

Retirar escoramentos, fôrmas de madeira e realizar o lixamento e proteção antioxidação das armaduras já concretadas




Retirar fôrmas de madeira e entulho

Figura 12: Corredor do pavimento superior



Retirar fôrmas de madeira e entulho

Figura 13: Detalhe da parede do pavimento superior




Retirar escoramentos e entulho

Figura 14: Detalhe da laje de cobertura da entrada da edificação



Retirar fôrmas de madeira, entulho, escoramentos e drenar a água

Figura 15: Falta de cobertura no pavimento superior



Retirar fôrmas de madeira e drenar a água

Figura 16: Banheiro do pavimento superior



Retirar fôrmas de madeira

Figura 17: Escada descendo para o pavimento térreo



Figura 18: Fundo da edificação

Retirar fôrmas de madeira e o entulho presente no canteiro



Figura 19: Lateral esquerda

Retirar fôrmas de madeira





Figura 20: Caixas de elétrica e esgoto já existentes no local da obra

Retirar escoramentos e entulho presente no canteiro



Revitalizar o canteiro de obras

Figura 21: Canteiro já existente



Figura 22: Banheiro no interior do canteiro



Figura 23: Refeitório no interior do canteiro



Figura 24: Almoxarifado no interior do canteiro




Figura 25: Detalhe do destelhamento do canteiro

Refazer o telhamento do canteiro de obras