
V117
1:50
2 N117 ø20.0 C=023
2 N39 ø20.0 C=029
1 N119 ø20.0 C=029
1 N120 ø20.0 C=029
1 N121 ø20.0 C=029
2 N124 ø20.0 C=029
2 N125 ø20.0 C=029
2 N126 ø20.0 C=029
2 N127 ø20.0 C=029
2 N128 ø20.0 C=029
2 N129 ø20.0 C=029
1 N130 ø20.0 C=029
1 N131 ø20.0 C=029
2 N132 ø20.0 C=029
2 N133 ø20.0 C=029
2 N134 ø20.0 C=029
2 N135 ø20.0 C=029
2 N136 ø20.0 C=029
2 N137 ø20.0 C=029
2 N138 ø20.0 C=029
2 N139 ø20.0 C=029
2 N140 ø20.0 C=029
2