





2a Fase: Não faz parte dessa etapa




DETALHE DE COMO CONECTAR O RAMAL DE VENTILAÇÃO AO RAMAL DE ESGOTO




12A
DETALHE DA CAIXA EM
ALVENARIA CEGA
SEM ESCALA

CORTE A-
SEM ESCALA

CORTE E-
SEM ESCALA



PLANTA (CIESD)
CAIXA DE INSPEÇÃO
DE ESGOTO



1863-1910: $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ increases from 100/0 to 65/35 due to HCO_3^- of CaCO_3 weathering = 1%	
1863-1910: $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ increases due to $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ due to HCO_3^- of CaCO_3 weathering = 1%	
1863-1910: $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ increases due to $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ due to HCO_3^- of CaCO_3 weathering = 1%	

[illegible][illegible]